







Před operací	CRC	ZAP Hladina	3	Souř. systém	1	Chlazení	On	Po operaci
	Operace	1 Skupina Č.	7	posuv nájezdu	3000	Průměr nástroje	50,000	
	Nástroj #	1 Hloubka řezu Z	0,000	posuv na kontůru	2292	Typ operace	Kontůra	
	CRC #	51 Z krok	3,000	ot. / min.	3820	Typ nástroje	Nástrčná fr.	
	Offset #	1 Přídavek na plochu		Prac. dráha nástr.	677	Čas	0:00:04	
	Počet Z Kroků	1 Přídavek na kapsu	0,000	Přídavek na ostrůvek		Pomocná data	Nepoužitá	


Komentář: CELO NAHOTOVO-POUZE PRO UPNUTÍ

Před operací	CRC	ZAP Hladina	3	Souř. systém	1	Chlazení	On	Po operaci
	Operace	2	Skupina Č.	4	posuv nájezdu	887	Průměr nástroje	14,000
	Nástroj #	2	Hloubka řezu Z	-103,548	posuv na kontůru	887	Typ operace	Vrtání
	CRC #	52	Z krok	0,000	ot. / min.	2956	Typ nástroje	Vrták
	Offset #	2	Přídavek na plochu		Prac. dráha nástr.	711	Čas	0:00:07
	Počet Z Kroků		Přídavek na kapsu		Přídavek na ostrůvek		Pomocná data	Nepoužitá
								


Komentář: VRTAK pr.14 (8D)

Před operací	CRC	VYP	Hladina	6	Souř. systém	1	Chlazení	On	Po operaci
	Operace	3	Skupina Č.	33	posuv nájezdu	2005	Průměr nástroje	20,000	
	Nástroj #	3	Hloubka řezu Z	-15,000	posuv na kontůru	2005	Typ operace	Hrubování	
	CRC #	53	Z krok	0,100	ot. / min.	11141	Typ nástroje	Dokon. válč. fr.	
	Offset #	3	Přídavek na plochu		Prac. dráha nástr.	406	Čas	0:00:04	
	Počet Z Kroků	1	Přídavek na kapsu	0,300	Přídavek na ostrůvek	0,000	Pomocná data	Nepoužitá	



Komentář: TK FREZA pr.20 / 3zuby

Před operací	CRC	VYP Hladina	6	Souř. systém	1	Chlazení	On	Po operaci
	Operace	4	Skupina Č.	26	posuv nájezdu	1000	Průměr nástroje	20,000
	Nástroj #	3	Hloubka řezu Z	-20,000	posuv na kontůru	2005	Typ operace	Vrtání
	CRC #	53	Z krok	0,000	ot. / min.	11141	Typ nástroje	Dokon. válč. fr.
	Offset #	3	Přídavek na plochu		Prac. dráha nástr.	33	Čas	0:00:01
	Počet Z Kroků		Přídavek na kapsu		Přídavek na ostrůvek		Pomocná data	Nepoužitá



Komentář: frezovani pr.22 hl.20mm

Před operací	CRC	ZAP Hladina	6	Souř. systém	1	Chlazení	On	Po operaci
	Operace	5	Skupina Č.	10	posuv nájezdu	2005	Průměr nástroje	20,000
	Nástroj #	3	Hloubka řezu Z	-40,000	posuv na kontůru	2005	Typ operace	Vrtání
	CRC #	53	Z krok	0,000	ot. / min.	11141	Typ nástroje	Dokon. válč. fr.
	Offset #	3	Přídavek na plochu		Prac. dráha nástr.	312	Čas	0:00:02
	Počet Z Kroků		Přídavek na kapsu		Přídavek na ostrůvek		Pomocná data	Nepoužitá

Komentář: zahloubeni 20/40

Před operací	CRC	ZAP Hladina	6	Souř. systém	1	Chlazení	On	Po operaci
	Operace	6	Skupina Č.	90	posuv nájezdu	1000	Průměr nástroje	20,000
	Nástroj #	3	Hloubka řezu Z	0,000	posuv na kontůru	2005	Typ operace	5-Os
	CRC #	53	Z krok	0,000	ot. / min.	11141	Typ nástroje	Dokon. válč. fr.
	Offset #	3	Přídavek na plochu	0,000	Prac. dráha nástr.	536	Čas	0:00:03
	Počet Z Kroků	1	Přídavek na kapsu		Přídavek na ostrůvek		Pomocná data	Nepoužitá
								

Komentář: Swarf frezovani - kapsa 20st

Před operací	CRC	ZAP Hladina	6	Souř. systém	1	Chlazení	On	Po operaci
	Operace	7 Skupina Č.	174	posuv nájezdu	2328	Průměr nástroje	16,000	
	Nástroj #	4 Hloubka řezu Z	-45,750	posuv na kontůru	2328	Typ operace	Vrtání	
	CRC #	54 Z krok	0,000	ot. / min.	12931	Typ nástroje		
	Offset #	4 Přídavek na plochu		Prac. dráha nástr.	592	Čas	0:00:01	
	Počet Z Kroků	Přídavek na kapsu		Přídavek na ostrůvek		Pomocná data	Nepoužitá	

Komentář: odjehlit pro upinaci sroub na pr. 14,5

PROGRAMOVÝ STOP, VYFOUKÁNÍ + UPNUTÍ PODLOŽKA + ŠROUB

<